



## شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

دستورالعمل ایمنی حمل و نقل و انتشار تیرهای برق با سطح مقطع گرد  
کد مدرک: ۲۰WI۱۷-۰۰

ردیف	سرگروه تهیه کننده	صاحب فرایند	تایید کننده	تصویب کننده
نام	علی عزیزآبادی	داود منصوری	علی قربانپور	محمد الهداد
سمت	مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات	معاون بهره برداری و دیسپاچینگ	نماینده مدیریت	مدیر عامل
تاریخ	۹۵/۱۰/۰۵	۹۵/۱۰/۰۵	۹۵/۱۰/۰۵	۹۵/۱۰/۰۵
امضاء				

## شناسنامه

دستورالعمل ایمنی حمل و نقل، انبارش و نصب تیرهای برق با سطح مقطع گرد

شماره سند: ۲۰WI۱۷-۰۰ تاریخ تصویب: ۹۵/۱۰/۰۵

سرگروه تهیه کننده: علی عزیزآبادی

نام تایید کننده: علی قربانپور

تصویب کننده: محمد الداد

درباره کنندگان سند	اعضای گروه (تهیه کننده)
تمامی واحدهای تعریف شده در دستورالعمل مدیریت توزیع برق شهرستانها - ستاد (امور پشتیبانی - امور قراردادها) - کمیته ارزیابی پیمانکاران	۱- علی عزیزآبادی ۲- محمدیاری ۳- وحید روشنی ۴- احمد فرامرزی

توجه:

- ۱- کلیه مدارک از تاریخ دریافت لازم الاجرا است.
- ۲- تکثیر مدارک با مجوز نماینده مدیریت مجاز می باشد.



شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

IMS

کد مدرگ:

تاریخ ویرایش:

دستورالعمل اینمنی حمل و نقل و انبارش تیرهای برق با سطح مقطع گرد

نام مدرگ:

## ۱- هدف از تدوین:

گرددآوری مجموعه‌ای از مقررات جدید، کاربردی، کامل و مدون درباره بارگیری و مهار تیرهای با سطح مقطع گرد است.

**۲- دامنه :** شرکت توزیع برق استان مرکزی

### ۳- مراجع :

استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸

استاندارد ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴

استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷

استاندارد IEC ۳۶۴

استانداردهای وزارت نیرو

مبحث سیزده مقررات ملی ساختمان

پرونده فعالیت شرکت توزیع برق استان مرکزی

## ۴- تعاریف:

**بارگیر:** قسمت ثابت یا غیرثابتی از وسیله نقلیه باری است که کالا، داخل یا روی آن قرار می‌گیرد.  
**قید افقی (بلکینگ):** سازه، ابزار یا شیئی است که از حرکت افقی بار جلوگیری کند.

**بند:** بندها ابزار اینمنی هستند که اجزای بار را به یکدیگر و به محل‌های اتصال وسیله نقلیه متصل می‌نمایند. انواع زنجیرها، سیم‌ها، تسممه‌ها و ... به عنوان زیر مجموعه‌ای از بندها تعریف می‌شوند.  
**بونک:** به مجموعه تیرک قایم، جاستون و بند محافظ تیرک که از یک گروه بار محافظت می‌کنند بونک گویند. از این سیستم برای مهار چوب استفاده می‌گردد.

**پوشش بار:** هدف از پوشاندن بار، از یک سو حفاظت آن در برابر شرایط آب و هوایی و از سوی دیگر محافظت از مردم و محیط زیست در برابر سقوط و پخش شدن بار است.

**پیش کشیدگی:** برای حفظ نیروی اصطکاک در طول رانندگی، بار باید همواره با وسیله نقلیه در تماس باشد. بدین منظور بند باید به نحو صحیح، قبل از شروع حرکت وسیله نقلیه، کشیده شود.

**تیغه محافظ:** مانعی عمودی که در وسط یا جلوی عرشه وسیله نقلیه قرار دارد و از حرکت رو به جلوی بار جلوگیری می‌کند.

**تخته سر:** منظور از تخته سر و محافظ، تجهیزاتی هستند که مابین کفی و کابین راننده بر روی کفی قرار می‌گیرند و با توجه به مقاومت خود، راننده را از خطرات احتمالی جابجایی بار در جهت جلو محافظت می‌کنند.

**جاستون:** مادگی‌هایی که در طرفین یا انتهای بارگیر وسیله نقلیه قرار دارند و ستون‌های محافظ بار در آن نصب می‌شوند.



شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

IMS

کد مدرک:

تاریخ ویرایش:

دستورالعمل ایمنی حمل و نقل و انبارش تیرهای برق با

سطح مقطع گرد

نام مدرک:

رابط: ابزاری که برای اتصال دو بند به یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.  
 ظرفیت یا وزن بار مجاز وسیله نقلیه: حداکثر وزن بار است که با توجه به نظر کارخانه سازنده و ضوابط و مقررات فنی مربوطه تعیین می‌گردد.

نیروی مجاز تجهیزات مهار: حداکثر نیرویی است که برای یک سیستم ایمن مهار بار تعیین می‌گردد. این میزان را سازنده کالا مشخص می‌کند. به عبارت دیگر نیروی مجاز یک سیستم مهار، کمترین میزان نیروی مجاز هر یک از بخش‌های آن و یا به عبارت دیگر نیروی مجاز محل‌های اتصال آن است.  
 نیروی محوری: فشار یا نیروی وزن واردہ از سوی هریک از محورهای وسیله نقلیه بر سطح راه.  
 وینچ: ابزاری برای کشیدن بندهای استفاده شده را محکم می‌کند و در حالت کشش قرار می‌دهد.

## ۵- مسؤولیت:

مدیریت توزیع برق شهرستان‌ها - ناظران مهندسی و بهره‌برداری - دفتر ایمنی و کنترل ضایعات

## ۶- روش انجام کار:

آرم خطر برق‌گرفتگی جهت درج روی پایه باید به ابعاد  $25\text{cm} \times 20\text{ cm}$  بر روی پایه نصب گردد.

### ۶-۱- نحوه حمل و نقل و انبارش:

- افراد ذیربظت باید دقیقاً از نوع کالا و نحوه بارگیری تیرهای گرد روی تریلر آگاه باشند.

- توجه به توصیه‌های فرستنده کالا در رابطه با نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن بار

- ارایه توصیه‌های لازم به راننده برای حمل ایمن بار

- حصول اطمینان از تناسب وسیله نقلیه مورد استفاده و تیرهای گرد مورد حمل

- نظارت بر بارگیری و نیز آگاه کردن راننده از وزن هر بار

- حصول اطمینان از قرارگیری صحیح بار، انتخاب مناسب ضربه گیرها و نحوه قرارگرفتن آنها و مهار کامل محموله

- حصول اطمینان از آنکه تخلیه بار برای افراد خطری ندارد

- آگاهی کامل از مشخصات بار و تاثیرات آن بر شرایط زیست محیطی و خطرات احتمالی

- حصول اطمینان از بیمه بودن بار



- بارگیری بدون در نظر گرفتن الزامات مهار ایمن، بر روی کفی‌های با سطح صاف، ممنوع است. کفی‌های دارای سطح برجسته نیز به لحاظ لغزنده بودن تفاوت چندانی با کفی‌های صاف ندارند.
  - هنگام بارگیری و تخلیه، تریلر باید در سطحی صاف قرار گیرد. شیب‌های کوچک محل بارگیری و تخلیه، فشار وارد بر اتصالات مهار را دو چندان می‌کنند.
  - راننده باید هنگام جابجایی بار و قرار گرفتن آن روی وسیله نقلیه در محل امنی مستقر شود و زمانی که عملیات بارگیری توسط جرثقیل به اتمام رسید، شروع به مهار بار کند.
  - زمانی که تریلر در محل تخلیه قرار گرفت، راننده باید تمام بار را بازبینی کند و برای باز کردن تسممهای اتصالات، از ایمنی آن اطمینان حاصل کند.
  - چنان‌چه بار برای باز کردن اتصالات ایمن نباشد، می‌توان از جرثقیل برای مهار کردن آن هنگام باز کردن اتصالات استفاده نمود. البته راننده باید هنگام تخلیه بار در محل مناسبی قرار گیرد.
  - راننده باید تغییرات ناشی از نوع بار را بر روی وسیله نقلیه به لحاظ وزن، شکل، اندازه، توزیع وزنی و حجمی که ثبات، حرکت و ترمز گرفتن وسیله نقلیه را تحت تاثیر قرار می‌دهند، مد نظر داشته باشد و بعد از طی حداقل ۸۰ کیلومتر از مسیر و به طور متناوب، بار و سیستم مهار آن را مورد بازبینی قرار دهد و در صورت لزوم مجددا سیستم مهار بار را تنظیم کند و از عدم انحراف بار در مسیر باقیمانده مطمین شود.
  - انحراف و نشست بار در طول سفر بندها را شل خواهد کرد، بنابراین باید طی سفر نیز بار و بندها مرتب کنترل شوند.
  - هنگام توقف در طی راه و حرکت مجدد، بار باید کنترل شود.
  - بعد از ترمزهای شدید و ناگهانی نیز بار و بندها باید کنترل شوند.
  - هرچه مرکز ثقل بار در ارتفاع بالاتری از سطح زمین قرار داشته باشد، سرعت وسیله نقلیه هنگام دور زدن باید کمتر باشد. به همین دلیل حمل بارهای با مرکز ثقل بالا، باید با احتیاط بیشتری انجام شود.
  - برای بستن بارهای بلند باید از زنجیر استفاده نمود، زیرا به هنگام استفاده از تسمه بافته و طناب، این بندها دچار کشیدگی می‌شوند و پیش از آن‌که به کشش لازم برستند، بار بلند واژگون خواهد شد.
- ابزار و تجهیزات مهار بار:
- استفاده از یک زنجیر طویل که از یک طرف ریل بند به ریل بند سمت دیگر متصل شود و تخته سر را در بر گیرد، به جای استفاده از دو زنجیر کوتاه، در جذب و دفع ضربه‌ها بسیار کارآمدتر است.



تبصره - زاویه این زنجیر با افق باید حداقل  $30^{\circ}$  درجه باشد. دلیل این امر حفظ کارآمدی و نیز کاهش نیروی عمودی در محل های اتصال زنجیر است. یک زنجیر با ضخامت ۸ میلی‌متر که در زاویه  $30^{\circ}$  درجه از دو طرف قرار گیرد، نیروی مهاری برابر با حداقل  $6/5$  تن ایجاد می‌کند.

- دیوارهای کناری را باید با بند و به طور متقطع به بارگیر بست. به این ترتیب حرکت جانبی بار، مهار خواهد شد.

تبصره ۱- اگر بار یکپارچه و دارای پایداری مناسبی باشد و یا دارای تعادل باشند، برای مهار دیوارهای کناری نیازی به استفاده از زنجیر نیست و دیوارهای کناری به راحتی بار را مهار می‌کنند.

تبصره ۲- چنان‌چه بار بلند و ناپایدار باشد، دیواره ها نمی‌توانند از انحراف آن به طرفین جلوگیری کنند.

- هنگام ارزیابی دوام و مقاومت طناب‌ها، باید موارد زیر رعایت گردد:

۱- سطح و بین رشته‌ها در هر متر از طول آن، بررسی شود.

۲- هنگام کشیدن یک طناب نباید هیچگونه بریدگی یا گره‌ای در طول آن برای جلوگیری از باز شدن آن در اثر کشش وجود داشته باشد.

۳- پس از کشیدن طناب، کشش اولیه آن پس از مدت کوتاهی آزاد می‌شود و طناب باید مجدداً کشیده شود.

- برای استفاده از زنجیر باید موارد زیر رعایت گردد:

۱- در صورت وجود یکی از ضعف‌های زیر در قسمت‌هایی از زنجیر که با بار و بارگیر در تماس است نباید از آن زنجیر استفاده نمود:

۱-۱- حلقه‌های شکسته یا خورد شده

۱-۲- پریدگی، شیار، خراشیدگی یا فرسودگی در حلقه‌ها

۱-۳- گره‌خوردگی، پیچیدگی، خمیدگی یا کشیدگی

۲- زنجیرها نباید با سیم یا پیچ به بارگیر متصل شوند، زیرا با ظرفیت زنجیر سازگار نیستند.

۳- شعاع انحنای گوشه بار باید بزرگتر از ضخامت زنجیر باشد، در غیر این صورت، ظرفیت بسته‌بندی زنجیر تا ۲۵ درصد کاهش می‌یابد.

۴- برای اتصال زنجیرها به بار و بارگیر باید از قلا布 استفاده شود. قلا布‌ها باید به زنجیرهای مناسب و اندازه خود متصل شوند.



- در استفاده از جک لوی باید دقت نمود که طول اضافی زنجیر باید حداقل برابر ماکزیمم بازشدگی دهانه جک لوی باشد. در غیر این صورت، تلاش برای ایجاد کشش در زنجیر (توسط جک لوی) منجر به صدمه دیدن زنجیر یا بسته نشدن جک لوی خواهد شد. از آن جا که طول اضافی در زنجیرهای کوتاه، کمتر از دهانه جک لوی است استفاده از این کشنه برای زنجیر مناسب نیست.
- زنجیرهایی که برای مهار بار استفاده می‌شوند، به هیچ وجه نباید برای بلند کردن یا تخلیه بار استفاده شوند.
- برای استفاده از سیم بکسل‌ها جهت مهار بار باید موارد زیر رعایت گردد:
- ۱- این بندها نباید در نزدیک بسته‌ها و رابطه‌ها خم شوند. نزدیک‌ترین نقطه خمش باید حداقل سه برابر قطر سیم، از بسته‌ها و رابطه‌ها فاصله داشته باشد.
  - ۲- برای ایجاد کشش در سیم بکسل‌ها باید از بست تنظیم دو طرفه (تنگ چپ و راست) استفاده نمود.

#### نحوه استفاده از ابزار مهار بار:

- در رابطه با اتصال بند به کفی باید به نکات زیر توجه نمود:
- در صورتی که کفی مجهز به ریل کناری باشد، بندها باید به ستون‌های نگهدارنده ریل وصل شوند.
  - به منظور مقاومت در برابر نیروهایی که توسط بندها اعمال می‌شود، ریل بندها و محلهای اتصال باید بتوانند در برابر نیروهای مهار مقاومت کنند.
  - حداقل ظرفیت نقاط مهار بار باید واضح و برجسته روی وسیله نقلیه حک شود.
  - طناب‌ها را می‌توان به هر نقطه از ریل کناری کفی بست.
  - تسممهای بافتی را نباید با گره زدن به ریل کناری متصل کرد.
  - وینچ‌های دستی، بسته‌های انتهایی و تجهیزات مشابه نباید به ریل کناری فشار آورند، زیرا ممکن است دچار خمیدگی و لهیدگی شوند.
  - قلاب‌ها فقط برای اتصال به زنجیر طراحی شده‌اند. این ابزارها را نباید به لبه ریل کناری یا به‌طور مستقیم به خود بار متصل نمود.
  - چفت‌ها، قفل‌ها و لولاهای باید به گونه‌ای طراحی شوند که با لرزش بار از یکدیگر جدا نگردند.
  - درهای بارگیر باید به هنگام حرکت وسیله نقلیه مهار شوند، به‌طوری که از حرکت پاندولی درها و آسیب دیدن سایر وسائل نقلیه جلوگیری شود.



شرکت نوزع فیروزی برق استان مرکزی

IMS

کد مدرگ:

تاریخ ویرایش:

دستورالعمل اینمنی حمل و نقل و انبارش تیرهای برق با

سطح مقطع گرد

نام مدرگ:

- در تعیین ظرفیت مهار بار درهای کناری، میزان انحراف از بغل هر یک از درها باید به ۱۰۰ میلیمتر از طرفین محدود شود.

- اگر نیاز است که در طول سفر درهای باگیر باز باقی بمانند، باید در این حالت طول و عرض مجاز وسیله نقلیه رعایت شود.

- مقاومت و ثبات درها و محافظهای کناری، به چگونگی اتصال آنها بستگی دارد. برای جلوگیری از انحراف یا خمیدگی آنها، این تجهیزات باید به شکلی مناسب متصل گردد و به بندها یا بربزنتها تکیه داده نشوند.

- برای محافظت بندها در برابر پارگی ناشی از لبه های تیز بار، باید از محافظهای گوشه ای، روکش ها یا دیگر وسایل بسته بندی محافظت در محل اتصال بند با بار استفاده کرد.

- بندها و اتصالات باید تحت شرایط زیر تعویض شوند:

۱- ایجاد ساییدگی که بر اثر مالش بند روی سطوح سخت و زیر پدید می آید و بند باfte، ظاهری کرکین پیدا می کند که منجر به پارگی آن می گردد.

۲- بندها و اتصالاتی که در اثر عوامل زیر تا ۱۰ درصد یا بیشتر از مقاومت اولیه آنها کاسته شده باشد.

۳- آسیب دیدگی های مکانیکی اعم از فشار زیاد بار، گره خوردگی، خم شدگی و شکنندگی

۴- تماس با مواد شیمیایی

۵- دمای بالا و گرمای زیاد

۶- تابش آفتاب به مدت طولانی

۷- آسیب دیدگی های ناشی از زنگ زدگی و پوسیدگی

۸- بندها و اتصالاتی که با جوشکاری ترمیم یا تعمیر شده و با سیم پیچ یا وسایل مشابه متصل شده باشند و یا به واسطه سایش و خوردگی غیرقابل استفاده باشند.

- زنجیر، طناب سیمی و تسمه فولادی باید با استانداردهای زیر مطابقت داشته باشند:

۱- بندها و ابزارهای مهار بار نباید گره خورده باشند.

۲- تعمیر بند، در صورت لزوم، باید مطابق با دستورات سازنده انجام گیرد.

۳- هر بند را باید به گونه ای بست و مهار کرد که هنگام حرکت وسیله نقلیه، باز و رها نشود.

**نحوه مهار بارها:**



- در مهار کلیه بارها، بندها باید در جهات مخالف با هرگونه حرکت بار و با زاویه مناسب بسته شوند.
- مهار بارهای استوانه‌ای شکل از قبیل قرقه‌ها، کلافها و بشکه‌ها باید توسط وسایل بارگیر با تجهیزات خاص یا کانتینرها انجام شود.

رعایت موارد زیر در مورد مهار این نوع بار الزامی است:

۱- این نوع بارها را باید با استفاده از بند، قید افقی آنها به حفاظ جلوی بارگیر، نرده‌های جانبی و ریل کناری کفی، مهار نمود.

۲- برزن特 یا چادر به تنها بی نباید برای مهار بارهای استوانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

۴- در مهار قرقه‌ها، کلافها و تیرهای گرد برای جلوگیری از آسیب دیدن یا منحرف شدن بند از روی بار و کاهش تعداد بندها باید از محافظه‌های لبه‌ای و بالشتک‌های لاستیکی استفاده کرد.

۵- برای بارگیری و حمل تعداد زیادی از این نمونه بار که دارای سطح لغزنده نیز هستند، باید از لایه‌های افزاینده اصطکاک بین لایه‌های بار و بار و کفی استفاده کرد.

در مهار بارهای گرد و طویل روی ضربه‌گیر تخت رعایت موارد زیر الزامی است:

۱- در این روش مهار، برای جلوگیری از غلتیدن بار هنگام بارگیری و تخلیه، باید از تیرک‌های قایم کناری به همراه ضربه‌گیر تخت استفاده کرد.

۲- تمام بارهای گرد و طویل باید با عبوردادن بند از روی هر ردیف، مهار شوند.

۳- در صورتی که کل بار توسط یک بند مهار می‌شود، باید از تیرک‌های قوی تری استفاده کرد.

۴- این‌گونه بارها باید از نظر طولی و بیرون زدگی‌های انتهایی بار به طور کامل مهار شوند تا تاثیرات حرکات شلاقی آنها به حداقل برسد.

۵- بیرون زدگی این بارها نباید بیشتر از ۲۰ درصد طول بار باشد و حداقل باید با دو عدد بند مهار شوند.

۶- نحوه نصب، صعود و فرود و کار بر روی تیرهای برق با سطح مقطع گرد:

انواع جرثقیل و نحوه استقرار جرثقیل جهت نصب پایه:

۱- قدرت جرثقیل باید متناسب با نوع تیرانتخاب گردد.

۲- قلاب جرثقیل بایستی از نوع ثابت بوده و وینچی نباشد.

۳- برای این که جرثقیل در موقعیتی مناسب برای نصب پایه قرار گیرد باید ابتدا موضع موجود در محل (از قبیل شبکه‌های برق موجود که نیاز به خاموشی دارند، تردد افراد وسایل نقلیه و ..... ) برطرف گردد.



شرکت نوزع نیروی برق استان مرکزی

IMS

کد مدرگ:

تاریخ ویرایش:

دستورالعمل اینمنی حمل و نقل و انبارش تیرهای برق با

سطح مقطع گرد

نام مدرگ:

۴- بهترین نقطه استقرار جرثقیل جهت نصب هنگامی امکان‌پذیر است که تکیه‌گاه دکل جرثقیل (گلدانی) رویروی گود باشد و فاصله جک جرثقیل تا گود برای جرثقیل تا ۵ تن حدود یک متر و برای جرثقیل‌های ۷ تا ۱۰ تن حدود ۲ متر باشد.

۵- در صورت وجود موانع اطراف گود و یا محدودیت ارتفاع چنانچه فاصله محل استقرار جرثقیل تا گود زیاد گردد بایستی دقت نمود تا نیروی وارد بر جک‌ها هنگام باز کردن دکل بیش از حد معجاز نباشد و بایست دکل و جک‌ها در زاویه مناسبی نسبت به یکدیگر قرار گیرند. لذا توصیه می‌گردد از جرثقیل با تناظر بالاتر و طول دکل بیش تر استفاده گردد.

#### نحوه قرار دادن زنجیر و بلند کردن پایه و قرار دادن آن داخل گود:

۱- محل بستن زنجیر جهت نصب پایه ۱,۵ متر بالاتر از وسط پایه می‌باشد. مثلا در پایه‌های ۹ متری بین پله اول و دوم از راس تیر و در پایه‌های ۱۲ متری بین پله چهارم و پنجم از راس تیر می‌باشد.

۲- بایستی مراقب بود که جای زنجیر و یا قلاب آسیبی به پایه وارد ننماید. برای این‌منظور لازم است پایه به آرامی جابه‌جا گردد و از وارد آمدن ضربات ناگهانی جرثقیل به پایه جلوگیری گردد.

۳- بعد از این‌که انتهای پایه به آرامی داخل گود قرار گرفت، پایه را می‌توان با توجه به شرایط زیر درون گود تنظیم نمود.


#### نحوه در خط قرار دادن پایه و شاقول کردن آن:

۱- باید پایه ابتدا و انتهای هر سکشن را با توجه به موقعیت پایه مذکور نصب و تنظیم جهت و شاقول نمود، سپس پایه‌های میانی را در راستای مسیر پایه‌های ابتدایی و انتهایی تنظیم نمود. این کار می‌تواند توسط یک شخص که پایه ابتدایی و انتهایی را در یک راستا رویت می‌کند هدایت گردد.

۲- نفری که نصب پایه را هدایت می‌کند در صورت داشتن تجربه کافی می‌تواند با رویت پایه و هدایت نصب، پایه را شاقول نماید.

۳- پس از شاقول شدن پایه، نفر نصب بایستی از طرف عمود بر شبکه نیز پایه را شاقول نماید.


۴- پس از مراحل فوق نصب پایه بایستی جهت پایه را تنظیم نماید: در صورت عدم تجربه کافی می‌توان از شاقول برای نصب قایم پایه استفاده گردد (مطابق شکل) (باید آنقدر سر پایه را جابجا کرد تا  $X_1 = X_2$  گردد).

نحوه تنظیم جهت پایه:

الف: پایه‌های عبوری: از دو طرف پایه در حال نصب با استی امتداد شبکه به یک صورت رویت گردد.

ب: پایه‌های زاویه:

در صورت استفاده از پایه نوع H می‌توان پس از استقرار پایه و شاقول نمودن آن از هر طرف پایه به سمت دیگر در راستای شبکه نگاه کرد و یک خط کش را از طرف مقابل به اندازه‌ای جلو آورد که لبه آن در مسیر دید قرار گیرد، از طرف دیگر پایه نیز همین عمل را تکرار می‌کنیم، مقادیر خوانده شده روی خطکش را در دو حالت نوشته و میانگین آن را به دست می‌آوریم. حال پایه را آنقدر دوران می‌دهیم تا از هر دو طرف لبه خط-



کش با اندازه میانگین محاسبه شده در راستای مسیر دید قرار گیرد.



شرکت نوزع نیروی برق استان مرکزی

IMS

کد مدرگ:


تاریخ ویرایش:

دستورالعمل اینمنی حمل و نقل و انبارش تیرهای برق با


سطح مقطع گرد

نام مدرگ:

در صورتی که بخواهیم روی تیر گرد از این روش استفاده نماییم بایستی در ارتفاع مناسب مطابق قد نفر تنظیم کننده یک تخته را با پیچ روی پایه مطابق شکل فیکس نمود و سپس ملاک تنظیم را براساس دو طرف آن تخته قرار می‌دهیم.




ج: پایه‌های دروازه‌ای: مانند روش قبلی (پایه‌های زاویه) با استفاده از یک خط کش که لبه آن در مسیر دید قرار می‌گیرد می‌توان یکی از پایه‌های دروازه‌ای را با دو تیر قبل و بعد تاب‌گیری نمود و برای پایه دیگر دروازه‌ای نیز به همین گونه اقدام گردد.



روش دیگر:

می‌توان به فاصله هر کدام از پایه‌های دروازه‌ای تا محور شبکه نقطه‌ای را در مجاورت پایه‌های قبلی و بعدی آن مشخص و مسیر پایه را با آن نقاط تنظیم نمود. (مطابق شکل)

مشخصات سنگ مورد نیاز:

- ۱- سنگ مناسب بایستی دارای شکل نامنظم بوده، صاف و صیقلی، شکننده و آهکی نباشد.
- ۲- ابعاد مناسب برای سنگ‌ها باید به نحوی باشد که به راحتی در اطراف پایه، بین پایه و دیواره گود قرار گیرد و در هنگام تحت فشار قرار گرفتن بتواند نیروی پایه را به زمین منتقل نماید و در آن لغزش ایجاد نگردد.
- ۳- وزن سنگ مورد نیاز برای پایه ۱۵ متری بیش از ۱۳۰۰ کیلوگرم و برای پایه ۱۲ متری بیش از ۱۰۰۰ کیلوگرم و برای پایه ۹ متری بیش از ۸۰۰ کیلوگرم می‌باشد.

پرکردن گود:

- ۱- پس از در خط قرار دادن پایه و تاب‌گیری و شاقول نمودن آن بایستی جرثقیل نیروی وارد بر پایه را کاهش دهد تا پایه با وزن خود بر روی زمین کاملاً مستقر شده و حرکت ننماید.
- ۲- با چیدن چند تکه سنگ اطراف پایه را کاملاً پر نمایید (در پایه‌های گرد این کار باید با دقت بیشتری انجام گیرد، در جهت و خلاف جهت نیرو)
- ۳- مقداری خاک روی سنگ‌های مذکور ریخته تا از جایجاوی آنها جلوگیری به عمل آید.
- ۴- چیدن سنگ‌های متوسط و کوچک اطراف پایه به ارتفاع ۴۰ سانتی‌متر و سپس ریختن خاک بر روی آنها به- طوری که خاک کاملاً سطح سنگ‌ها را پوشاند و تکرار این مرحله تا گود پر گردد.



شرکت نوزع نیروی برق استان مرکزی

IMS

کد مدرک:

تاریخ ویرایش:

دستورالعمل ایمنی حمل و نقل و انبارش تیرهای برق با

سطح مقطع گرد

نام مدرک:

۵- برای جلوگیری از حرکت پایه تحت نیرو های مکانیکی واردہ بهتر است در قسمت بالایی گود از سنگ های نسبتاً بزرگ استفاده گردد.

۶- به منظور ایجاد بستر نرم برای تخلیه انرژی حاصل از ارتعاشات مکانیکی، سنگ چینی در گود به گونه ای انجام گردد که ۲۰ سانتی متر از لبه گود پایین تر باشد و مابقی گود با خاک پر شده و کوبیده شود.

۷- پس از نصب نهایی پایه، اطراف پایه با خاک به صورت کله قندی شود به گونه ای که از جمع شدن آب اطراف پایه در زمان بارندگی و..... جلوگیری به عمل آید.

۷- فرم ها و سوابق: ندارد

